

Příklad

Střecha na kancelářské budově v Hortenu, Norsko

- technologie odhalila dopad extrémního počasí








1 **Průsak vody v důsledku extrémního počasí**

2 **Důkaz, že střecha je opravená - žádné výkyvy v „grafu vlhkosti“**


Příklad

Obytný komplex v Molde, Norsko


- příklad procesu vysychání dřeva po poškození vlhkostí



Hladina vlhkosti ve stropě se snižuje v důsledku ventilačních opatření



Relativní vlhkost je redukována a stabilizována



Průměrná venkovní teplota se ve stejném období zvyšuje